

**PERENCANAAN PEMELIHARAAN JALAN BERDASARKAN
ANALISIS KONDISI EKSISTING PERMUKAAN JALAN DENGAN
METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)**

(Studi Kasus: Jalan Moh. Toha - Jalan Raya Mauk Kota Tangerang)

TUGAS AKHIR



Lukman Hakim

1202004031

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BAKRIE
2024**

**PERENCANAAN PEMELIHARAAN JALAN BERDASARKAN
ANALISIS KONDISI EKSISTING PERMUKAAN JALAN DENGAN
METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)**

(Studi Kasus: Jalan Moh. Toha - Jalan Raya Mauk Kota Tangerang)

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana teknik



Lukman Hakim

1202004031


**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BAKRIE
2024**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lukman Hakim

NIM : 1202004031

Tanda Tangan : 

Tanggal : 31 Agustus 2024

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Lukman Hakim
NIM : 1202004031
Program Studi : Teknik Sipil
Fakultas : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Judul Skripsi : Perencanaan Pemeliharaan Berdasarkan Analisis Kondisi Eksisting Perkerasan Jalan Dengan Metode *Pavement Condition Index* (PCI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bakrie.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Safrilah, S.T., M.Sc., IPP.

()

Pembimbing 2 : Teuku Muhammad Rasyif, S.T., M.T., Ph.D. ()

Pembahas 1 : Susania Novita Putri, S.T, M.T.

()

Pembahas 2 : Fatin Adriati, S.T., M.T., IPP.

()

Ditetapkan di Jakarta

Agustus 2024

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam selalu dipanjatkan untuk Rosulullah Muhammad SAW. Puji tuhan tugas akhir ini dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dengan judul “Perencanaan Pemeliharaan Berdasarkan Analisis Kondisi Eksisting Perkerasan Jalan Dengan Metode *Pavement Condition Index* (PCI)”. Adapun tugas akhir ini diterbitkan dengan tujuan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakrie Jakarta.

Seiring tugas akhir ini dikerjakan hingga diterbitkan, penulis mendapatkan banyak pembelajaran, dukungan dan bantuan dari orang di sekitar. Tanpa mengurangi rasa hormat, karena tidak bisa menyebutkan satu persatu maka dari itu penulis ingin berterima kasih kepada semua yang terlibat atas segalanya dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam segi ucapan dan perilaku yang disengaja maupun tidak. Serta penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Perperangan baru kita mulai, semangat!
3. Papah, Mamah, Imi, Aa, Ka Dimas dan Dede Fatih. Terima kasih untuk banyak hal. Eman sayang kalian.
4. Ibu Prof. Ir. Sofia Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Bakrie dan dosen pembimbing akademik penulis dari awal memulai perkuliahan hingga selesai. Mohon maaf jikalau penulis selalu membuat kalut.
5. Ibu Fatin Adriati, S.T., M.T., IPP. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Bakrie dan pembahas 2 tugas akhir. Terima kasih banyak ibu atas ilmu, bimbingan, motivasi dan kesempatan yang telah diberikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak.
6. Ibu Safrilah, S.T., M.Sc., IPP. selaku selaku Direktur Penjaminan Mutu Universitas Bakrie dan Dosen Pembimbing 1. Penulis memohon maaf jika dalam pembuatan tugas akhir selalu merepotkan dan terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat untuk penulis.
7. Bapak Teuku Muhammad Rasyif, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 2 dan Dosen Kehidupan. Penulis sangat senang dan bersyukur bisa bertemu dengan bapak.

8. Bapak DR. Ir Ade Asmi, ST., MSc., IPM dan Ibu Susania Novita Putri, S.T, M.T selaku Dosen Pengaji 1. Terima kasih atas saran dan masukan dalam tugas akhir ini, tak lupa terima kasih untuk ilmu yang disampaikan.
9. Haha-Hihi, oldebes!!!
10. “20 TAHUN INI LULUS BERSAMA PAK RASYIF”, all clear and good job!!!
11. “sipilajagijig” kalian istimewa!!!
12. Segenap Keluarga dan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Bakrie. Kakak, Abang dan Adik, terima kasih untuk doa dan dukungan kepada penulis. Puji tuhan penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan durasi 8 Semester (4 Tahun).
13. Ka Tiara, Karhen, Muslimah, Icad, Reja, Aan, Isa, Deden, Nyubit dll. Terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya selama ini.

Demikian tugas akhir ini diterbitkan dengan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran terhadap tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan negara ini makin lebih berkembang bahkan bisa menjadi negara maju.

Jakarta, Agustus 2024

Lukman Hakim

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim

NIM : 1202004031

Program Studi : Teknik Sipil

Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


PERENCANAAN PEMELIHARAAN JALAN BERDASARKAN ANALISIS KONDISI EKSISTING PERMUKAAN JALAN DENGAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Lukman Hakim

PERENCANAAN PEMELIHARAAN JALAN BERDASARKAN ANALISIS KONDISI EKSISTING PERMUKAAN JALAN DENGAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)

(Studi Kasus: Jalan Moh. Toha - Jalan Raya Mauk Kota Tangerang)

Lukman Hakim¹

ABSTRAK

Kondisi perkerasan jalan merupakan faktor krusial dalam memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara serta efisiensi operasional transportasi. Perkerasan jalan yang baik mendukung mobilitas yang lancar, mengurangi biaya pemeliharaan kendaraan, dan mengoptimalkan distribusi barang dan jasa. Namun, seiring beroperasinya jalan akan mengalami penurunan kualitas perkerasan akibat faktor lingkungan, beban lalu lintas, dan usia pakai. Strategi pemeliharaan yang efektif memerlukan pemantauan kondisi jalan secara berkala dan melakukan evaluasi kerusakan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kualitas jalan, mengurangi dampak lingkungan, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Pada penelitian ini dihasilkan kategori *poor – fair* yang mendominasi kondisi perkerasan jalan menggunakan metode *pavement condition index* (PCI) dengan nilai 28% untuk perkerasan lentur dan 41% untuk perkerasan lentur dengan salah satu kerusakan yang sering terjadi adalah *patching and utility* yang memiliki nilai 10.54% dari luas lokasi tinjauan. Metode perbaikan P6&P2 dan perbaikan slab beton sedikitnya 20% merupakan metode perbaikan yang dianjurkan. Pemeliharaan yang dianjurkan yaitu rehabilitasi major struktural/rekonstruksi sepanjang 55% untuk perkerasan kaku dan preventif ringan/sedang sepanjang 68% untuk perkerasan lentur berdasarkan panjang sampel.

Kata Kunci : Perkerasan Jalan, Kondisi Permukaan Jalan, *Pavement Condition Index* (PCI), Pemeliharaan Jalan.

¹ Sarjana Teknik Sipil, Universitas Bakrie, Jakarta
E-mail: lukmnanhakio@gmail.com

**PERENCANAAN PEMELIHARAAN JALAN BERDASARKAN
ANALISIS KONDISI EKSISTING PERMUKAAN JALAN DENGAN
METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)**

(Studi Kasus: Jalan Moh. Toha - Jalan Raya Mauk Kota Tangerang)

Lukman Hakim²

ABSTRACT

Pavement condition is a crucial factor in ensuring safe and comfortable driving and efficient transportation operations. Good pavements support smooth mobility, reduce vehicle maintenance costs, and optimize the distribution of goods and services. However, as roads operate, they will experience pavement deterioration due to environmental factors, traffic loads, and age. An effective maintenance strategy requires regular road condition monitoring and damage evaluation. These efforts aim to maintain road quality, reduce environmental impacts, and ensure the safety and comfort of road users. In this study, the poor - fair category dominated the pavement condition using the pavement condition index (PCI) method with a value of 28% for flexible pavement and 41% for rigid pavement. One of the damage that often occurs is patching and utility with a total of 10.54% of the review site area. The P6&P2 repair method and concrete slab repair of at least 20% are the recommended repair methods. The recommended maintenance is major structural rehabilitation/reconstruction along 55% for rigid pavement and light/medium preventive along 68% for flexible pavement based on the sample length.

Keywords: *Road Pavement, Road Surface Condition, Pavement Condition Index (PCI), Road Maintenance.*

² Bachelor of Civil Engineering, Bakrie University, Jakarta
E-mail: lukmnanhakio@gmail.com

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 2 |
| 1.3 Batasan Masalah | 2 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 3 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1 Jalan | 5 |
| 2.1.1 Klasifikasi Jalan | 5 |
| 2.1.2 Ruang Bebas Jalan | 8 |
| 2.2 Perkerasan Jalan..... | 11 |
| 2.3 Tipe Perkerasan Jalan..... | 11 |
| 2.4 Perkerasan Kaku (<i>Rigid Pavement</i>) | 12 |
| 2.4.1 Jenis Perkerasan Kaku..... | 12 |
| 2.4.2 Jenis Sambungan Pada Perkerasan Kaku | 15 |
| 2.4.3 Komponen Konstruksi Perkerasan Kaku | 17 |

| | |
|--|----|
| 2.5 Perkerasan Lentur (<i>Flexible Pavement</i>)..... | 17 |
| 2.5.1 Lapisan Tanah Dasar (<i>Subgrade</i>) | 18 |
| 2.5.2 Lapisan Pondasi Bawah (<i>Sub Base Course</i>) | 19 |
| 2.5.3 Lapisan Pondasi Atas (<i>Base Course</i>) | 19 |
| 2.5.4 Lapisan Permukaan (<i>Surface Course</i>)..... | 20 |
| 2.6 Perkerasan Komposit (<i>Composite Pavement</i>)..... | 21 |
| 2.7 Penilaian Kondisi Permukaan Perkerasan Jalan | 22 |
| 2.7.1 Survei Kondisi Jalan..... | 22 |
| 2.7.2 Metode <i>Pavement Condition Index</i> (PCI) | 23 |
| 2.8 Metode Perbaikan | 64 |
| 2.9 Mekanisme Pemeliharaan Jalan..... | 69 |
| 2.10 Penelitian Terdahulu | 74 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 77 |
| 3.1 Bagan Alir Penelitian | 77 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 77 |
| 3.3 Tahapan Pengumpulan Data..... | 79 |
| 3.4 Metode Pengolahan Data | 80 |
| 3.5 Metode Analisis | 80 |
| 3.6 Alur Analisis | 81 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 82 |
| 4.1 Kondisi eksisting..... | 82 |
| 4.1.1 Lintas Harian Rata-rata | 82 |
| 4.1.2 Penentuan Sampel | 84 |
| 4.1.3 Jenis dan Tingkat Kerusakan..... | 84 |
| 4.1.4 <i>Corrected Deduct Value</i> (CDV) | 92 |
| 4.1.5 Nilai PCI..... | 94 |
| 4.2 Metode perbaikan | 98 |

| | |
|--|-----|
| 4.3 Mekanisme Pemeliharaan jalan | 99 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 101 |
| 5.1 Kesimpulan | 101 |
| 5.2 Saran | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |
| LAMPIRAN | 107 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan | 7 |
| Tabel 2.2 klasifikasi jalan menurut medan jalan | 7 |
| Tabel 2.3 Tingkat Kerusakan <i>blow – up</i> | 26 |
| Tabel 2.4 Tingkat Kerusakan Penurunan atau Penanggaan (<i>Settlement or Faulting</i>) | 27 |
| Tabel 2.5 Tingkat Kerusakan <i>Punch Out</i> | 28 |
| Tabel 2.6 Tingkat Kerusakan Retak Linear (Panel Tidak Bertulang) | 29 |
| Tabel 2.7 Tingkat Kerusakan Retak Linear (Panel Bertulang) | 30 |
| Tabel 2.8 Tingkat Kerusakan Retak Sudut | 31 |
| Tabel 2.9 Tingkat Kerusakan <i>Divided Slab</i> | 32 |
| Tabel 2.10 Tingkat Kerusakan <i>durability “D” cracking</i> | 33 |
| Tabel 2.11 Tingkat Kerusakan <i>Shoulder Drop-Off</i> | 34 |
| Tabel 2.12 Tingkat Kerusakan <i>Scalling/Map Cracking/Crazing</i> | 35 |
| Tabel 2.13 Tingkat Kerusakan Gompal Sudut | 36 |
| Tabel 2.14 Tingkat Kerusakan Gompal Sambungan | 36 |
| Tabel 2.15 Tingkat Kerusakan Tambalan Besar | 38 |
| Tabel 2.16 Tingkat Kerusakan Tambalan Kecil..... | 39 |
| Tabel 2.17 Tingkat Kerusakan Kerusakan pengisi sambungan | 39 |
| Tabel 2.18 Tingkat Kerusakan Persilangan Jalan Rel | 40 |
| Tabel 2.19 Tingkat kerusakan <i>Alligator Cracking</i> | 42 |
| Tabel 2.20 Tingkat kerusakan retak kotak-kotak..... | 43 |
| Tabel 2.21 Tingkat kerusakan Tonjolan dan Cekungan | 44 |
| Tabel 2.22 Tingkat Kerusakan Kegemukan..... | 45 |
| Tabel 2.23 Tingkat Kerusakan Keriting..... | 45 |
| Tabel 2.24 Tingkat Kerusakan Ambblas | 46 |
| Tabel 2.25 Tingkat Kerusakan Retak Samping Jalan | 47 |
| Tabel 2.26 Tingkat Kerusakan Retak Sambung..... | 47 |
| Tabel 2.27 Tingkat Kerusakan Retak Pinggir Jalan Turun Vertikal..... | 49 |
| Tabel 2.28 Tingkat Kerusakan Retak Memanjang/Melintang | 50 |
| Tabel 2.29 Tingkat Kerusakan Tambalan dan Galian Utilitas | 50 |
| Tabel 2.30 Tingkat Kerusakan Lubang | 52 |
| Tabel 2.31 Tingkat Kerusakan Persilangan Jalan Rel..... | 53 |
| Tabel 2.32 Tingkat Kerusakan Alur | 54 |

| | |
|--|----|
| Tabel 2.33 Tingkat Kerusakan Sungkur | 55 |
| Tabel 2.34 Tingkat Kerusakan Patah Slip..... | 55 |
| Tabel 2.35 Tingkat Kerusakan Mengembang Jembul | 56 |
| Tabel 2.36 Tingkat Kerusakan Pelepasan Butir..... | 57 |
| Tabel 2.37 Tingkat Kerusakan Pelapukan (<i>Surface Wear</i>) | 57 |
| Tabel 2.38 Jenis Kerusakan | 58 |
| Tabel 2. 39 Tingkat Kerusakan | 58 |
| Tabel 2.40 Metode Perbaikan Pemeliharaan Rutin | 64 |
| Tabel 2.41 Metode Perbaikan Kerusakan Kaku | 66 |
| Tabel 2.42 Metode Perbaikan Kerusakan Lentur | 66 |
| Tabel 2.43 Pelaksanaan Pemeliharaan Perkerasan Kaku..... | 69 |
| Tabel 2.44 Pelaksanaan Pemeliharaan Perkerasan Lentur..... | 71 |
| Tabel 2.45 Penelitian Terdahulu | 74 |
| Tabel 3.1 Data Primer | 79 |
| Tabel 4.1 Lintas Harian Rata-rata..... | 83 |
| Tabel 4.2 Data Parameter Jalan (Sampel)..... | 84 |
| Tabel 4.3 Data Kerusakan Sampel A (Perkerasan Lentur) | 85 |
| Tabel 4.4 Data Kerusakan Sampel B (Perkerasan Kaku & Lentur) | 87 |
| Tabel 4.5 Data Kerusakan Segmen C (Perkerasan Lentur) | 88 |
| Tabel 4.6 Data Kerusakan Segmen D (Perkerasan Kaku) | 89 |
| Tabel 4.7 Data Kerusakan Segmen E (Perkerasan Kaku) | 90 |
| Tabel 4.8 Data Kerusakan Segmen F (Perkerasan Kaku)..... | 91 |
| Tabel 4.9 <i>Corrected Deduct Value</i> Sampel A (Perkerasan Lentur)..... | 92 |
| Tabel 4.10 Corrected Deduct Value Sampel B (Perkerasan Kaku & Lentur)..... | 93 |
| Tabel 4.11 Corrected Deduct Value Sampel C (Perkerasan Lentur)..... | 93 |
| Tabel 4.12 Corrected Deduct Value Sampel D (Perkerasan Kaku) | 93 |
| Tabel 4.13 Corrected Deduct Value Sampel E (Perkerasan Kaku)..... | 94 |
| Tabel 4.14 Corrected Deduct Value Sampel F (Perkerasan Kaku) | 94 |
| Tabel 4.15 Nilai PCI Sampel A (Perkerasan Lentur) | 94 |
| Tabel 4.16 Nilai PCI Sampel B (Perkerasan Kaku & Lentur)..... | 95 |
| Tabel 4.17 Nilai PCI Sampel C (Perkerasan Lentur)..... | 96 |
| Tabel 4.18 Nilai PCI Sampel D (Perkerasan Kaku) | 96 |
| Tabel 4.19 Nilai PCI Sampel E (Perkerasan Kaku) | 97 |
| Tabel 4.20 Nilai PCI Sampel F (Perkerasan Kaku) | 97 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Penampang Melintang Jalan dengan Drainase Terbuka | 8 |
| Gambar 2.2 Penampang Melintang Jalan dengan Drainase Tertutup..... | 8 |
| Gambar 2.3 Skema Perkerasan Kaku Bersambung Tanpa Tulangan | 13 |
| Gambar 2.4 Skema Perkerasan Kaku Bersambung dengan Tulangan..... | 13 |
| Gambar 2.5 Skema Perkerasan Kaku Menerus dengan Tulangan..... | 14 |
| Gambar 2.6 Skema Perkerasan Kaku Prategang | 14 |
| Gambar 2.7 Skema Perkerasan Kaku Pracetak Prategang | 15 |
| Gambar 2.8 Susunan Lapisan Perkerasan Kaku | 17 |
| Gambar 2.9 Susunan Lapis Perkerasan Lentur..... | 18 |
| Gambar 2.10 Kerusakan pada Kerusakan <i>Pumping</i> | 25 |
| Gambar 2.11 Kerusakan Jembul/Tekuk (<i>Blow – Up</i>) | 26 |
| Gambar 2.12 Kerusakan Penurunan atau Penanggaan (<i>Settlement or Faulting</i>)..... | 27 |
| Gambar 2.13 Kerusakan Remuk (<i>Punch Out</i>)..... | 27 |
| Gambar 2.14 Tipe – Tipe Retak pada Perkerasan Kaku | 29 |
| Gambar 2.15 Kerusakan Retak Linear (<i>Linear Cracking</i>)..... | 29 |
| Gambar 2.16 Kerusakan Retak Sudut (<i>Corner Cracks</i>) | 31 |
| Gambar 2.17 Kerusakan Retak Susut (<i>Shrinkage Cracks</i>) | 31 |
| Gambar 2.18 Kerusakan Slab Terbagi oleh Retak (<i>Divided Slab</i>)..... | 32 |
| Gambar 2.19 Kerusakan Retak akibat Beban Lalu Lintas | 33 |
| Gambar 2.20 Kerusakan Penurunan Bagian Bahu Jalan | 33 |
| Gambar 2.21 Kerusakan <i>Scaling/Map Cracking/Crazing</i> | 34 |
| Gambar 2.22 Kerusakan <i>Spalling Corner</i> | 35 |
| Gambar 2.23 Kerusakan <i>Spalling Joint</i> | 36 |
| Gambar 2.24 Kerusakan Agregat Licin (<i>Polished Aggregate</i>) | 37 |
| Gambar 2.25 Kerusakan Pelepasan (<i>Popouts</i>)..... | 37 |
| Gambar 2.26 Kerusakan Tambalan Besar (<i>Patching Large</i>) | 38 |
| Gambar 2.27 Kerusakan Tambalan Kecil (<i>Patching Small</i>) | 38 |
| Gambar 2.28 Kerusakan Pengisi Sambungan..... | 39 |
| Gambar 2.29 Kerusakan pada Persilangan Jalan Rel..... | 40 |
| Gambar 2.30 Kerusakan <i>Alligator Cracking</i> | 42 |
| Gambar 2.31 Kerusakan <i>Block Cracking</i> | 43 |
| Gambar 2.32 Kerusakan <i>Bump and Sags</i> | 44 |

| | |
|--|----|
| Gambar 2.33 Kerusakan <i>Bleeding</i> | 44 |
| Gambar 2.34 Kerusakan <i>Corrugation</i> | 45 |
| Gambar 2.35 Kerusakan <i>Depression</i> | 46 |
| Gambar 2.36 Kerusakan <i>Edge Cracking</i> | 46 |
| Gambar 2.37 Kerusakan <i>Joint Reflect Cracking</i> | 47 |
| Gambar 2.38 Kerusakan <i>Lane/Shoulder Drop Off</i> | 48 |
| Gambar 2.39 Kerusakan <i>Longitudinal/Transverse</i> | 49 |
| Gambar 2.40 Kerusakan <i>Patching and Utility Cut Patching</i> | 50 |
| Gambar 2.41 Kerusakan <i>Polished Aggregate</i> | 51 |
| Gambar 2.42 Kerusakan <i>Pothole</i> | 52 |
| Gambar 2.43 Kerusakan <i>Railroad Crossing</i> | 53 |
| Gambar 2.44 Kerusakan <i>Rutting</i> | 54 |
| Gambar 2.45 Kerusakan <i>Shoving</i> | 54 |
| Gambar 2.46 Kerusakan <i>Slippage Cracking</i> | 55 |
| Gambar 2.47 Kerusakan <i>Swell</i> | 56 |
| Gambar 2.48 Kerusakan <i>Weathering/Raveling</i> | 56 |
| Gambar 2.49 Kerusakan Pelapukan (<i>Surface Wear</i>) | 57 |
| Gambar 2.50 Hubungan <i>density</i> dan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan Pemompaan (<i>Pumping</i>) | 59 |
| Gambar 2.51 Hubungan <i>density</i> dan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan <i>Blow Up/Buckling</i> | 60 |
| Gambar 2.52 Hubungan <i>density</i> dan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan Penurunan/Penanggaan (<i>Settlement or Faulting</i>) | 60 |
| Gambar 2.53 Hubungan <i>density</i> dan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan <i>Punch Out</i> | 60 |
| Gambar 2.54 Hubungan <i>density</i> dan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan Retak Kulit Buaya (<i>Alligator Cracking</i>) | 61 |
| Gambar 2.55 Hubungan <i>density</i> dan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan Retak Kotak-Kotak (<i>Block Cracking</i>) | 61 |
| Gambar 2.56 Hubungan <i>density</i> dan <i>deduct value</i> untuk jenis kerusakan Tonjolan Dan Cekungan (<i>Bump And Sags</i>) | 61 |
| Gambar 2.57 Kurva hubungan antara Nilai Pengurang Total (TDV) dengan Nilai Pengurang Terkoreksi (CDV) (Perkerasan Kaku) | 63 |
| Gambar 2.58 Kurva hubungan antara Nilai Pengurang Total (TDV) dengan Nilai Pengurang Terkoreksi (CDV) (Perkerasan Lentur) | 63 |

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.59 PCI dan Nilai Kondisi..... | 64 |
| Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian..... | 77 |
| Gambar 3.2 Lokasi Penelitian | 78 |
| Gambar 4.1 Kondisi Eksisting Lokasi Tinjauan..... | 82 |
| Gambar 4.2 Proses Pengambilan Data Sampel Eksisting..... | 84 |
| Gambar 4.3 Kerusakan eksisting untuk sampel A | 86 |
| Gambar 4.4 Kerusakan eksisting untuk sampel B | 87 |
| Gambar 4.5 Kerusakan eksisting untuk sampel C | 88 |
| Gambar 4.6 Kerusakan eksisting untuk sampel D..... | 89 |
| Gambar 4.7 Kerusakan eksisting untuk sampel E | 90 |
| Gambar 4.8 Kerusakan eksisting untuk sampel F | 92 |
| Gambar 4.9 Visualisasi Kondisi Sampel A Berdasarkan Nilai PCI..... | 95 |
| Gambar 4.10 Visualisasi Kondisi Sampel B Berdasarkan Nilai PCI | 95 |
| Gambar 4.11 Visualisasi Kondisi Sampel C Berdasarkan Nilai PCI..... | 96 |
| Gambar 4.12 Visualisasi Kondisi Sampel D Berdasarkan Nilai PCI | 97 |
| Gambar 4.13 Visualisasi Kondisi Sampel E Berdasarkan Nilai PCI..... | 97 |
| Gambar 4.14 Visualisasi Kondisi Sampel F Berdasarkan Nilai PCI..... | 98 |
| Gambar 4.15 Visualisasi Kondisi Perkerasan Lokasi Tinjauan | 98 |
| Gambar 4.16 Metode Perbaikan | 98 |
| Gambar 4.17 Nilai PCI Lokasi Tinjauan | 100 |
| Gambar 4.18 Mekanisme Pemeliharaan Jalan..... | 100 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Formulir Kondisi Perkerasan Jalan | 107 |
| Lampiran 2 Formulir Survei Lintas Harian | 107 |
| Lampiran 3 Instrumen <i>Laser Distance Measure</i> | 108 |
| Lampiran 4 Kondisi Eksisting Lokasi Tinjauan | 108 |
| Lampiran 5 Kurva <i>Deduct Value Perkerasan Kaku</i> | 109 |
| Lampiran 6 Kurva <i>Deduct Value Perkerasan Lentur</i> | 111 |
| Lampiran 7 Formulir <i>Pavement Condition Index (PCI)</i> | 113 |
| Lampiran 8 <i>Corrected Deduct Value</i> tiap Sampel | 117 |
| Lampiran 9 Nilai PCI Tiap Sampel | 119 |
| Lampiran 10 Metode Perbaikan Tiap Sampel | 121 |