

**ANALISIS KONDISI KERUSAKAN PADA PERKERASAN JALAN
DENGAN METODE PCI (*PAVEMENT CONDITION INDEX*) DAN
BINA MARGA (STUDI KASUS : RUAS JALAN TOL JAKARTA -
CIKAMPEK)**

TUGAS AKHIR



ARNETTA RIANA CITRA DEWI OKTAVIANTI

1232914026

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2025**

**ANALISIS KONDISI KERUSAKAN PADA PERKERASAN JALAN
DENGAN METODE PCI (*PAVEMENT CONDITION INDEX*) DAN
BINA MARGA (STUDI KASUS : RUAS JALAN TOL JAKARTA -
CIKAMPEK)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknik Sipil**



**ARNETTA RIANA CITRA DEWI OKTAVIANTI
1232914026**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2025**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Arnetta Riana Citra Dewi Oktavianti

NIM : 1232914026

Tanda Tangan :



Tanggal : 13 Februari 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Arnetta Riana Citra Dewi Oktavianti

NIM : 1232914026

Program Studi : Teknik Sipil

Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer

Judul Skripsi : “Analisis Kondisi Kerusakan Pada Perkerasan Jalan dengan Metode PCI
(*Pavement Condition Index*) dan Bina Marga (Studi Kasus : Ruas Jalan
Tol Jakarta-Cikampek)”

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil pada
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bakrie.**

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ir. Ade Asmi., ST., MSc., IPM, ()
ASEAN Eng.

Penguji 1 : Safrilah, S.T., M.Sc., IPP ()

Penguji 2 : Pandit Pranggana, S.T., M. Sc. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Februari 2025

UNGKAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Sipil Program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakrie. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaiannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih karunia, pertolongan dan penyertaan-Nya.
- 2) Kedua orang tua, dan kakak kandung saya yang senantiasa mendoakan penulis serta senantiasa mendukung, menasehati, mengayomi dan juga memberikan motivasi kepada penulis.
- 3) Ibu Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Bakrie.
- 4) Bapak Dr. Ir. Ade Asmi., ST., MSc., IPM, ASEAN Eng. Selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir dari penulis yang memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian.
- 5) Ibu Fatin Adriati ST. MT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Bakrie.
- 6) Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Bakrie yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya selama masa perkuliahan.
- 7) Pihak PT. Jasamarga Tollroad Maintenance yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
- 8) Pacar saya Benedictus B.S. yang selalu mendukung dalam doa, cinta, kesabaran, motivasi dan dukungan hingga akhir.
- 9) Sahabat saya yang selalu memberikan bantuan, dukungan semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan laporan ini.
- 10) Teman-teman Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil angkatan 2023/2024 yang selalu saling mendukung dan memberikan motivasi satu sama lain.
- 11) Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Bakrie yang senantiasa mendukung dan juga arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah disebutkan diatas karena segala bantuan, motivasi, dan inspirasi yang telah diberikan. Penulis berharap agar tugas

akhir yang telah dirancang dapat bermanfaat dan sesuai dengan kriteria tim penilai. Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan yang terdapat di dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar laporan ini lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak

Jakarta, 13 Februari 2025



A handwritten signature consisting of several dark, expressive strokes forming a unique, abstract shape.

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arnetta Riana Citra Dewi Oktavianti
NIM : 1232914026
Program Studi : Teknik Sipil
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Kondisi Kerusakan Pada Perkerasan Jalan dengan Metode PCI (*Pavement Condition Index*) dan Bina Marga (Studi Kasus : Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2025

Yang menyatakan ,



(Arnetta Riana Citra D.O.)

**ANALISIS KONDISI KERUSAKAN PADA PERKERASAN JALAN DENGAN
METODE *PAVEMENT CONDITION INDEX* AND BINA MARGA**

Studi Kasus : Ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek

Arnetta Riana Citra Dewi Oktavianti¹

ABSTRAK

Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek memiliki peran penting dalam sektor perekonomian dan industri di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang menyebabkan jalan tol ini dipadati dengan arus lalu lintas. Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek merupakan jalur utama yang menghubungkan kawasan ibu kota dengan wilayah industri dan ekonomi utama di sepanjang koridor Jakarta-Bandung dan hingga ke Jawa Timur. Ruas tol Jakarta-Cikampek juga menjadi jalur transportasi utama untuk pengiriman logistik yang mendukung rantai pasokan nasional dan internasional dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan terbesar di Indonesia. Adanya beban lalu lintas yang berlebihan pada jalan ini menyebabkan terjadinya kerusakan pada sebagian sisi lajur jalan, sehingga umur pakai jalan akan menjadi lebih pendek daripada perencanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan mengetahui nilai indeks perkerasan jalan serta penanganannya , sehingga dapat dihitung rencana anggaran biaya untuk perbaikan kerusakan sesuai dengan penanganannya . Analisis data yang digunakan menggunakan metode PCI (*Pavement Condition Index*) dan Bina Marga.

Kata Kunci : Kerusakan Jalan; Perbaikan Perkerasan Jalan, Metode PCI (*Pavement Condition Index*); Metode Bina Marga; Rencana Anggaran Biaya.

**ANALYSIS OF ROAD PAVEMENT DAMAGE CONDITIONS USING THE
PAVEMENT CONDITION INDEX AND BINA MARGA METHODS**

Case Study: Jakarta – Cikampek Toll Road Section

Arnetta Riana Citra Dewi Oktavianti¹

ABSTRACT

The Jakarta-Cikampek Toll Road plays a vital role in the economic and industrial sectors of Indonesia, particularly on Java Island, which causes this toll road to be congested with traffic flow. This toll road serves as the primary route connecting the capital city with key industrial and economic areas along the Jakarta-Bandung corridor and further to East Java. In addition, the Jakarta-Cikampek Toll Road is an important transportation route for logistics shipments supporting national and international supply chains to and from Tanjung Priok Port, the largest port in Indonesia. The excessive traffic load on this road has caused damage to certain sections of the road lanes, shortening the road's lifespan compared to the initial plan. This study aims to identify the types of damage, determine the road pavement index value, and recommend appropriate repair measures to ensure the repair budget is aligned with the required actions. Data analysis was conducted using the PCI (Pavement Condition Index) and Bina Marga methods.

Keywords : Road Damage; Road Pavement Repair, PCI (*Pavement Condition Index*) Method; Bina Marga Method; Budget Plan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
UNGKAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR NOTASI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	4
1.6. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Jalan	6
2.1.1. Pengertian Jalan Tol.....	6
2.2 Perkerasan Jalan.....	7
2.3 Perkerasan Lentur (<i>Flexible Pavement</i>)	8
2.4 Kerusakan Jalan	10
2.5 Faktor Penyebab Kerusakan Jalan	10
2.5.1 Jenis kerusakan Jalan.....	10
2.6 Preservasi Jalan	24
2.6.1 Pemeliharaan Rutin Jalan	24
2.6.2 Pemeliharaan Berkala Jalan.....	24
2.6.3 Rekonstruksi	25
2.6.4 Scrapping, Filling, Overlay (SFO)	25
2.7 Menentukan Jumlah Unit Sampel	25

2.8	Metode <i>Pavement Condition Index</i> (PCI).....	26
2.9	Metode Bina Marga	30
2.10	Metode Penanganan Kerusakan.....	33
2.11	Estimasi Biaya	37
2.12	Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN.....		43
3.1.	Diagram Alir	43
3.2.	Lokasi Penelitian.....	44
3.3.	Waktu Penelitian	45
3.4.	Data dan Sumber Data	45
3.5.	Metode Pengumpulan Data.....	46
3.6.	Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Informasi Umum	43
4.2	Data Hasil Penelitian.....	43
4.2.1	Data Geometri Jalan	43
4.2.2	Penentuan Jumlah Unit Sampel.....	44
4.2.3	Survey Kondisi Lalu Lintas.....	44
4.2.4	Data Survey Kondisi Perkerasan	46
4.3	Analisis Data	47
4.3.1	Perhitungan Nilai <i>Pavement Condition Index</i> (PCI)	47
4.3.2	Analisa Kerusakan Metode Bina Marga.....	58
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.4.1	Metode <i>Pavement Condition Index</i> dan Bina Marga.....	63
4.4.2	Perbandingan Hasil Analisis Data berdasarkan Metode <i>Pavement Condition Index</i> (PCI) dan Bina Marga	64
4.5	Analisa Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan	65
4.5.1.	Rekomendasi Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan	65
4.5.2.	Rencana Anggaran Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		70
5.1.	Kesimpulan	70
5.2.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tingkat Kerusakan Retak Kulit Buaya.....	11
Tabel 2. 2 Tingkat Kerusakan Retak Slip.....	11
Tabel 2. 3 Tingkat Kerusakan Retak Blok	12
Tabel 2. 4 Tingkat Kerusakan Retak Pinggir	13
Tabel 2. 5 Tingkat Kerusakan Retak Sambung	13
Tabel 2. 6 Tingkat Kerusakan Retak Memanjang	14
Tabel 2. 7 Tingkat Kerusakan Keriting	15
Tabel 2. 8 Tingkat Kerusakan Kegemukan	15
Tabel 2. 9 Tingkat Kerusakan Cekungan	16
Tabel 2. 10 Tingkat Kerusakan Amblas	17
Tabel 2. 11 Tingkat Kerusakan Penurunan Bahu Jalan.....	17
Tabel 2. 12 Tingkat Kerusakan Tambalan	18
Tabel 2. 13 Tingkat Kerusakan Pengausan Agregat	19
Tabel 2. 14 Tingkat Kerusakan Lubang	20
Tabel 2. 15 Tingkat Kerusakan Perpotongan Rel.....	20
Tabel 2. 16 Tingkat Kerusakan Alur	21
Tabel 2. 17 Tingkat Kerusakan Sungkur	21
Tabel 2. 18 Tingkat Kerusakan Mengembang Jembul	22
Tabel 2. 19 Tingkat Kerusakan Pelepasan Butir	23
Tabel 2. 20 Tabel Kondisi PCI.....	26
Tabel 2. 21 Nilai PCI dan Alternatif Perbaikan	30
Tabel 2. 22 Kelas Jalan.....	31
Tabel 2. 23 Penentuan Kondisi Jalan.....	31
Tabel 2. 24 Total Angka Kerusakan	32
Tabel 2. 25 Penentuan Urutan Prioritas.....	33
Tabel 2. 26 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 4. 1 Lalu Lintas Harian Rata-Rata Per Tahun	45
Tabel 4. 2 Catatan Kondisi Hasil dan Pengukuran Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek	46
Tabel 4. 3 Kondisi Perkerasan Jalan KM 10+000 – 16+000.....	46
Tabel 4. 4 Tabel Luas Kerusakan (Retak Kulit Buaya).....	47

Tabel 4. 5 Tabel Luas Kerusakan (Retak Memanjang/Melintang)	48
Tabel 4. 6 Tabel Luas Kerusakan (Tambalan)	49
Tabel 4. 7 Tabel Luas Kerusakan (Lubang)	50
Tabel 4. 8 Tabel Luas Kerusakan (Pelepasan Butir)	51
Tabel 4. 9 Nilai Total Deduct Value (TDV).....	52
Tabel 4. 10 Nilai Corrected Deduct Value (CDV)	53
Tabel 4. 11 Nilai Kondisi PCI (Pavement Condition Index).....	54
Tabel 4. 12 Nilai PCI dan Rating pada Tiap Segmen.....	55
Tabel 4. 13 Rekapitulasi Tingkat Kerusakan Jalan Tol Jakatya-Cikampek	56
Tabel 4. 14 Presentase Jenis Kerusakan Jalan	57
Tabel 4. 15 Alternatif Perbaikan Berdasarkan Nilai PCI	58
Tabel 4. 16 Tabel Nilai Kelas Jalan.....	58
Tabel 4. 17 Segmen Sampel Angka Kerusakan KM 11+500 - 11+600	59
Tabel 4. 18 Total Angka Kerusakan Jalan Tol Jakarta Cikampek	60
Tabel 4. 19 Penentuan Urutan Prioritas.....	60
Tabel 4. 20 Nilai Prioritas dan Program Pemeliharaan Ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek. 61	61
Tabel 4. 21 Presentase Jenis Perbaikan	62
Tabel 4. 22 Perbandingan Perhitungan Metode Pavement Condition Index (PCI) dan Bina Marga.....	64
Tabel 4. 23 Volume dan Metode Perbaikan Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek KM 10+000 – 16+000.....	68
Tabel 4. 24 Rekapitulasi Harga Pekerjaan Perbaikan pada Ruas Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM 10+000 – 16+000.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek	1
Gambar 2. 1 Kondisi ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek	7
Gambar 2. 2 Kondisi Perkerasan Lentur pada ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek	9
Gambar 2. 3 Kerusakan Retak Kulit Buaya	11
Gambar 2. 4 Kerusakan Retak Slip	12
Gambar 2. 5 Kerusakan Retak Blok	12
Gambar 2. 6 Kerusakan Retak Pinggir	13
Gambar 2. 7 Kerusakan Retak Sambung.....	14
Gambar 2. 8 Kerusakan Retak Memanjang/Melintang	14
Gambar 2. 9 Kerusakan Keriting.....	15
Gambar 2. 10 Kerusakan Kegemukan.....	16
Gambar 2. 11 Kerusakan Cekungan	17
Gambar 2. 12 Kerusakan Amblas.....	17
Gambar 2. 13 Kerusakan Penurunan Bahu Jalan	18
Gambar 2. 14 Kerusakan Tambalan	19
Gambar 2. 15 Kerusakan Pengausan Aggregat	19
Gambar 2. 16 Kerusakan Lubang	20
Gambar 2. 17 Kerusakan Perpotongan Rel	21
Gambar 2. 18 Kerusakan Alur.....	21
Gambar 2. 19 Kerusakan Sungkur.....	22
Gambar 2. 20 Kerusakan Mengembang Jembul.....	23
Gambar 2. 21 Kerusakan Pelepasan Butir	23
Gambar 2. 22 Diagram Nilai PCI	26
Gambar 2. 23 Grafik Deduct Value (DV)	28
Gambar 2. 24 Grafik hubungan CDV dan TDV.....	29
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian.....	43
Gambar 3. 2 Peta Lokasi.....	44
Gambar 3. 3 Kondisi Perkerasan Jalan KM 10+000	45
Gambar 3. 4 Diagram Alir Analisis dengan Metode PCI (Pavement Condition Index) dan Bina Marga	48

Gambar 4. 1 Sketsa Jalan Tol Jakarta-Cikampek	43
Gambar 4. 2 Pembagian Unit Sampel	44
Gambar 4. 3 Grafik Lalu Lintas Harian Per Tahun	45
Gambar 4. 4 Grafik Deduct Value (Retak Kulit Buaya)	48
Gambar 4. 5 Grafik Deduct Value (Retak Memanjang/Melintang)	49
Gambar 4. 6 Grafik Deduct Value (Tambalan)	50
Gambar 4. 7 Grafik Deduct Value (Lubang).....	51
Gambar 4. 8 Grafik Deduct Value (Pelepasan Butir).....	52
Gambar 4. 9 Grafik Nilai CDV Tertinggi.....	54
Gambar 4. 10 Grafik Tingkat Kerusakan Jalan Tol Jakarta-Cikampek	56
Gambar 4. 11 Grafik Presentase Jenis Kerusakan.....	57
Gambar 4. 12 Presentase Jenis Perbaikan	62

DAFTAR NOTASI

<i>SPM</i>	=	<i>Standart Pelayanan Minimal</i>
<i>PCI</i>	=	<i>Pavement Condition Index</i>
<i>SNI</i>	=	<i>Standar Nasional Indonesia</i>
<i>MST</i>	=	<i>Muatan Sumbu Terberat</i>
<i>SMP</i>	=	<i>Satuan Mobil Penumpang</i>
<i>AC-WC</i>	=	<i>Asphalt Concrete-Wearing Course</i>
<i>AC-BC</i>	=	<i>Asphalt Concrete-Binder Course</i>
<i>ATB</i>	=	<i>Asphalt Treated Base</i>
<i>SFO</i>	=	<i>Scrapping, Filling, Overlay</i>
<i>STA</i>	=	<i>Station</i>
<i>LHR</i>	=	<i>Lalu Lintas Harian Rata-Rata</i>
<i>LHRT</i>	=	<i>Lalu Lintas Harian Rata-Rata per Tahun</i>
<i>CDV</i>	=	<i>Corrected Deduct Value</i>
<i>TDV</i>	=	<i>Total Deduct Value</i>
<i>GT</i>	=	<i>Gerbang Tol</i>
<i>SKJ</i>	=	<i>Survey Kondisi Jalan</i>
<i>AHSP</i>	=	<i>Analisis Harga Satuan Pekerjaan</i>
<i>RAB</i>	=	<i>Rencana Anggaran Biaya</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kondisi Kerusakan	74
Lampiran 2 Form Hasil Survey Kondisi Kerusakan Jalan	77
Lampiran 3 Perhitungan PCI Tiap Segmen.....	79
Lampiran 4 Perhitungan Bina Marga Tiap Segmen	81
Lampiran 5 Analisis Harga Satuan Pekerjaan	83