

**ANALISIS TINGGINYA BREAKDOWN TIME MESIN HYDROSTATIC
TEST PLANT VAI PADA PT XYZ DENGAN METODOLOGI
OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)
(STUDI KASUS PT XYZ)**

TUGAS AKHIR



Yoyon Waryono

1128003030

**Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Bakrie
Jakarta
2017**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan
benar.

Nama : Yoyon Waryono

NIM : 1128003030

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 September 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh

Nama : Yoyon Waryono
NIM : 1128003030
Program Studi : Teknik Industri
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Judul Skripsi : Analisis Tingginya Breakdown Time Mesin Hydrostatic Test Plant VAI pada PT XYZ dengan metodologi *Overall Equipment Effectiveness (OEE)*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pembahas dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bakrie.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Tri Susanto, S.E., M.T.



Pengaji 1 : Ir. Gunawarman Hartono, M.Eng.



Pengaji 2 : Mirsa Diah Novianty, S.T., M.T.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 September 2017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoyon Waryono
NIM : 1128003030
Program Studi : Teknik Industri
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Jenis Tugas Akhir : Kuantitatif Kualitatif

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS TINGGINYA BREAKDOWN TIME MESIN HYDROSTATIC TEST PLANT VAI PADA PT XYZ DENGAN METODOLOGI OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 September 2017

Yang menyatakan,


(Yoyon Waryono)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan sampai dengan selesai. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat kelulusan program studi, guna memenuhi ujian Akhir sarjana pada jenjang Strata satu (S1) Fakultas Teknik, Program Studi *Teknik Industri*, Univesitas Bakrie.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Bakrie.
2. Bapak Esa Haruman Wiraatmadja, Ph.D. selaku dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakrie.
3. Bapak Ir.Gunawarman Hartono,M.Eng, selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Bakrie.
4. Bapak Tri Susanto S.E., M.T., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
5. Bapak Heri Bambang Putra S.E.,M.M., selaku *Maintenance Manager* di PT. Bakrie Pipe Industries
6. Bapak H Hamim Hasbullah, selaku pembimbing dari PT. Bakrie Pipe Industries
7. Bapak Edi Hidayat dan bapak Hamidi selaku rekan kerja dari Divisi *Maintenance* Plant VAI-4, MM-1 dan *slitting* sebagai *Planner Maintenance* VMS yang telah banyak membantu dalam diskusi dan menganalisa permasalahan pada proses finishing plant VAI.
8. Seluruh dosen Teknik Industri Universitas Bakrie.
9. Isteri dan anak – anak yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Teman-teman Teknik Industri Universitas Bakrie dan PT. Bakrie Pipe Industries.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas dari penulisan ini . Akhir kata penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat, bukan saja bagi penulis tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan dan memperluas pengetahuan dan wawasan pembaca, khususnya teman-teman mahasiswa Universitas Bakrie dan rekan-rekan kerja di PT.Bakrie Pipe Industries.

Bekasi, 13 September 2017

Penulis

**ANALISIS TINGGINYA BREAKDOWN TIME MESIN HYDROSTATIC
TEST PLANT VAI PADA PT XYZ DENGAN METODOLOGI
OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan mesin *hydrostatic test* pada *plant* VAI di PT XYZ sekaligus mencari tahu bagian – bagian kritis sehingga menjadi penyebab kekurangefektifan mesin tersebut. Penelitian di awali dengan observasi lapangan, dan perhitungan OEE untuk mendapatkan nilai efektifitas kinerja mesin di lanjutkan dengan mencari penyebab tingginya breakdown pada mesin tersebut dengan metode *5 why analysis*, dan *Failure Mode And Effect Analysis*. Di temukan bahwa rasio kinerja mesin hydrostatic test plant VAI pada periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2016 adalah sebesar 28 %. Penyebab kegagalan kinerja mesin yang beresiko tinggi berdasarkan metode FMEA adalah pada bagian *head stock* dan *tail stock* yang memberikan 50,1 % dari total keseluruhan *breakdown* dari sisi *maintenance*, dan dengan menggunakan 5 whys analysis, di peroleh akar masalahnya adalah komponen *screwjack* sebagai penggerak maju dan mundurnya *head* dan *tail* yang sehingga di perlukan penanganan *preventive maintenance* dan *improvement* yang tepat untuk meningkatkan *performance* mesin *hydrostatic test* ini.

Kata kunci : Hydrostatic test, OEE, FMEA, 5 Whys analysis

**ANALYSIS OF THE HIGH OF BREAKDOWN TIME HYDROSTATIC
TEST MACHINE PLANT VAI IN PT XYZ WITH OVERALL
EQUIPMENT EFFECTIVENESS METHODOLOGY (OEE)**

ABSTRACT

This study aims to determine the level of effectiveness of hydrostatic test machine at VAI plant in PT XYZ as well as to find out the critical parts so that it becomes the cause of the effectiveness of the machine. The study begins with field observation, and OEE calculation to get the value of machine performance effectiveness and then continued by finding the cause of the high breakdown of the machine with 5 why analysis, and Failure Mode And Effect Analysis. It was found that the performance ratio of the VAI hydrostatic test plant machine in the period January 1 to December 31 of 2016 was 28%. The cause of high-risk machine performance failure based on the FMEA method is in the head stock and tail stock which gives 50.1% of the total breakdown from the maintenance side, and by using 5 whys analysis, the root cause of the problem is the screwjack composer as the forward and backward driver of the head and tail movement, so it is needed the proper preventive maintenance and improvement to improve the performance of this hydrostatic test machine.

Keywords: Hydrostatic test, OEE, FMEA, 5 Whys analysis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ANALISIS TINGGINYA <i>BREAKDOWN TIME</i> MESIN HYDROSTATIC TEST PLANT VAI PADA PT XYZ DENGAN METODOLOGI <i>OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)</i>	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan masalah	6
1.5 Manfaat penelitian.....	6
1.6 Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 <i>Maintenance</i>	8
2.1.1 Jenis – jenis <i>maintenance</i>	8
2.1.2. <i>Breakdown Maintenance</i> (Perawatan saat terjadi Kerusakan).....	8
2.1.3. <i>Preventive Maintenance</i> (Perawatan Pencegahan)	9
2.2 <i>Total Productive Maintenance</i>	10
2.2.1 Tujuan Penerapan Total Productive Maintenance (TPM)	10
2.3.2 Pengukuran Keberhasilan TPM	11
2.3.3 Cara Menghitung OEE (<i>Overall Equipment Effectiveness</i>).....	12

2.3.4 Perhitungan OEE (<i>Overall Equipment Effectiveness</i>).....	15
2.6 <i>Failure Mode And Effects Analysis</i> (FMEA)	16
2.6.1 Definisi FMEA.....	16
2.6.2 Manfaat FMEA	17
2.6.3 Jenis FMEA.....	18
2.6.4 Penerapan FMEA	19
2.3 <i>5 Whys analysis</i>	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Jenis penelitian	25
3.1.1 Jenis data	25
3.1.2 Teknik pengumpulan data	25
3.2 Diagram alir penelitian.....	26
3.2.1 Uraian diagram alir	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
4.1 Pengumpulan data	29
4.1.1 Data produksi	29
4.1.2 Data <i>Breakdown Maintenance</i>	29
4.2 Perhitungan OEE (<i>Overall Equipment Effectiveness</i>).....	29
4.2.1 <i>Availability Ratio</i>	30
4.2.2 <i>Performance Ratio</i>	32
4.2.3. <i>Quality Ratio</i>	35
4.4 Perhitungan <i>loses</i>	37
4.4.1 <i>Breakdown loses</i>	37
4.4.2 <i>Set up and adjustment loses</i>	38
4.4.3 <i>Speed losses / slow running loses</i>	39
4.4.4 <i>Small stop loses</i>	39
4.4.5 <i>Defect loses</i>	40

4.5 Analisis data.....	42
4.5.1 <i>Availability ratio</i>	42
4.5.2 Performance ratio	42
4.5.3 <i>Quality ratio</i>	42
4.5.3 <i>Overall Equipment Effectiveness</i>	44
4.5.3 <i>Analisis loses</i>	44
4.6 Kerugian materi akibat <i>breakdown</i>	45
4.6.1 Kerugian karena kehilangan waktu operasional	45
4.6.2 Kerugian akibat membayar <i>overtime</i> mengganti waktu yang hilang..	45
4.6.3 Kerugian akibat tenaga kerja <i>idle</i> pada saat <i>breakdown</i> terjadi	46
4.6.4 Kerugian akibat keterlambatan <i>delivery</i>	46
4.7 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).....	47
4.8 <i>Analisis Critycal Downtime</i>	55
4.8.1 5 Whys Analysis	55
4.9 Usulan Perbaikan	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur operasional mesin hydrostatic test	3
Gambar 1.2 Grafik breakdown time maintenance mesin hydrostatic test	6
Gambar 2.1 Failure Mode Effect Analysis (FMEA).....	20
Gambar 3.1 Diagram alir penelitian.....	27
Gambar 4.1 Grafik availability ratio mesin hydrostatic test plant VAI	42
Gambar 4.2 Grafik performance ratio mesin hydrostatic test plant VAI.....	43
Gambar 4.3 Grafik quality ratio mesin hydrostatic test plant VAI.....	43
Gambar 4.4 Grafik Overall Equipment Effectiveness mesin hydrostatic test plant VAI.....	44
Gambar 4.5 Grafik faktor loses mesin hydrostatic test plant VAI.....	45
Gambar 4.6 bagian - bagian sub section head dan tail mesin hydrostatic test	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 data breakdown time maintenance	5
Tabel 2.1 corrective action category and recomended action	17
Tabel 2.2 Skala nilai severity	21
Tabel 2.3 Skala nilai occurence	21
Tabel 2.4 Skala nilai detection	22
Tabel 4.1 Data breakdown time produksi keseluruhan	31
Tabel 4.2 Availability ratio per bulan mesin hydrostatic test tahun 2016	32
Tabel 4.3 Persentase waktu kerja mesin hydrostatic test plant VAI	33
Tabel 4.4 loading time mesin hydrostatic test plant VAI	34
Tabel 4.5 Cycle time per bulan mesin hydrostatic test plant VAI	34
Tabel 4.6 Performance ratio per bulan mesin hydrostatic test plant VAI tahun 2016	35
Tabel 4.7 Quality ratio mesin hydrostatic test plant VAI	36
Tabel 4.8 Nilai OEE mesin hydrostatic test plant VAI tahun 2016	37
Tabel 4.9 Kerugian karena break down	38
Tabel 4.10 Kerugian akibat set up dan adjustment	39
Tabel 4.11 kerugian karena kecepatan rendah	40
Tabel 4.12 Kerugian akibat small stop	41
Tabel 4.13 kerugian akibat quality loses / production rejected loses	41
Tabel 4.14 Potensi modus kegagalan	47
Tabel 4.15 Nilai severity potensi efek kegagalan	49
Tabel 4.16 Nilai occurence penyebab kegagalan	50
Tabel 4.17 Nilai detection proses kontrol	51
Tabel 4.18 Tabel FMEA	54